

**WinDIR Druckprotokoll**

Praxis Dr. [REDACTED]

Patient

Name: Frau [REDACTED]

Vorname [REDACTED]

Pat.-Nr.: [REDACTED]

Adresse:

**Mess- und Einstellwerte**

Sensor: [REDACTED]

Vers.: 1.1 Patch 02

Datum: [REDACTED]

Kraft: 10 - 30 N

Stiftpos.: 3 mm

Ringe: 5


HR1 X: 07,5 mm

Y: 08,9 mm

HR2 X: 07,5 mm

Y: 08,9 mm

Unterschrift behandelnder Arzt:



WinDIR Druckprotokoll

Praxis: [REDACTED]

Name: [REDACTED]

Vorname: [REDACTED]

Pat.-Nr.: [REDACTED]

Adresse:

Mess- und Einstellwerte

Sensor: [REDACTED]

Vers.: 1.1 Patch 02

Datum: [REDACTED]

Kraft: 10 - 30 N

Stiftpos.: 2 mm

Ringe: 4

HR1

X: 10,2 mm


Y: 08,3 mm

HR2

X: 10,2 mm

Y: 08,0 mm

Unterschrift behandelnder Arzt:



WinDIR Druckprotokoll

Praxis Dr. [REDACTED]

Patient

Name: Frau [REDACTED]

Vorname: [REDACTED]

Pat.-Nr.: [REDACTED]

Adresse:

Mess- und Einstellwerte

Sensor: [REDACTED]

Vers.: 1.1 Patch 02

Datum: [REDACTED]

Kraft: 10 - 30 N

Stiftpos.: 2 mm

Ringe: 3

HR1 X: 09,6 mm

Y: 08,0 mm

HR2 X: 09,5 mm

Y: 06,7 mm

Unterschrift behandelnder Arzt: